

Avaliação Técnico do Imóvel

Rua do Samuel Monção, n km 02

Considerações preliminares

Tem o presente a finalidade de relatar as anomalias na edificação na parte interna e externa, e outras análises referentes às áreas comuns do Edifício, localizada **Rua Samuel Monção n km 02 ELDORADO DOS CARAJAS PA** conforme vistoria efetuada in-loco em 26 de dezembro de 2021 visando apontar possíveis avarias no imóvel para fins locatórios mas diante da visita técnica a edificação não apresenta patologias a ser sanada.

Parte Elétrica.

As patologias da parte elétrica ocorrem de forma correta sem danos e com segurança para ser utilizado no momento presente.

Conclusões e Considerações finais:

Fica ressaltado que não há necessidade de fazer reparo nenhum neste imóvel sendo que o mesmo estar em condições perfeita para ser alocado com total segurança no momento presente.